



桃園市莊敬國小各項活動照片

照片說明



定期檢查水質、更換濾心

飲水設備維護



檢查飲水機線路確保安全



桃園市莊敬國小各項活動照片

照片說明



飲水設備維護

學生飲用安心

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：莊敬國民小學
 設備負責人：郭組長
 連絡電話：302-0784
 設備管理人：許維達
 水源類別：自來水

賀眾牌
 賀溢企業有限公司
 TEL: 03-357-9000
 賀溢企業有限公司八德分公司
 TEL: 03-361-6000

維護日期	週檢	濾芯更換	消毒	其他	一、設備維護記錄	
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11			維護人員	備註
109/10/21				裝機	郭永信	
109/11/13					許維達	16.5PPM
110/1/25	✓	DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11			許維達	TP5-2
110/3/12	✓	DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				
		DUF-41 DUF-18 DUF-19 DUF-29 DUF-11				

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）
 2.本表請填於飲用水設備明顯處。

日期		項目	大腸桿菌群 標準:60MPN/100ml	銅錳含量 錳:10 mg/L 銅:0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.採用自來水管，每次應抽驗大腸桿菌群。
 2.非採用自來水管，應經淨水器，每次應抽驗大腸桿菌群，其水源每次應抽驗銅錳含量及錳。
 3.非屬公營之飲水機應打勾並填測值。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原封筒黏貼於本表。

客服專線：080-080-9000

確實紀錄保養狀況

